


INSPECCIONES DE **DIAGNÓSTICO**

realizadas para la limpieza de conductos
en la Ciudad de Venado Tuerto

- Equipo de video inspección
- Equipo de alta performance para limpieza de conductos



Estado de **EMBANCAMIENTO**

Obstrucción





Presencia de raíces,
materiales plásticos,
piedras, etc



Crecimiento de **RAÍCES DE ARBOLES**

Bloquea el escurrimiento de las aguas, provocando un taponamiento de hasta **90% de la sección**



Conductos en **ALVEAR Y AZCUÉNAGA**



Conductos en **2 de Abril y Alem**




Conductos en **AYACUCHO Y 2 DE ABRIL**



Conductos en **CHILE Y FALUCHO**



Conductos en **LAPRIDA Y CHACO**




Conductos en **LAPRIDA Y FORMOSA**



Conductos en **MAIPÚ Y JUNÍN**



Conductos en **SAAVEDRA Y MAIPÚ**



Conductos en **JUAN B. JUSTO Y** **2 DE ABRIL**



Conductos en **BROWN Y SAAVEDRA**



Conductos en **PUEYRRREDÓN Y LISANDRO DE LA TORRE**



Gobierno de
**Venado
Tuerto** 